PROJEKT REMONTU ELEWACJI I DACHU BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH PRZY UL.SKARBKA 4 W LEGNICY - RZUT PODDASZA I WIĘŹBY DACHOWEJ - SKALA 1:100





SCHEMAT PODZIAŁU PODDASZA NA SEKCJE (numeracja elementów więzby drewnianej - dla każdej sekcji z osobna)

UWAGI

- WIĘZBA DACHOWA W ZNACZNEJ CZĘŚCI PODDASZA JEST NIEDOSTĘPNA DO OGLĘDZIN (ZABUDOWANA) I POMIARÓW - KONSTRUKCJĘ WIĘZBY W TYCH OBSZARACH I WYKAZ ELEMENTÓW BRAKUJĄCYCH (GŁÓWNIE W WYNIKU PRZEBUDOWY CZĘŚCI PODDASZA) PRZYJĘTO NA PODSTAWIE RYSUNKÓW ARCHIWALNYCH ORAZ POPRZEZ ANALOGIĘ Z ROZWIĄZANIAMI W SEKCJACH DOSTĘPNYCH.

2 - OZNACZENIA ZAKRESU ROBÓT OPISANEGO W TABELI
- SZCZEGÓŁY ZAKRESU I TECHNOLOGII ROBÓT ZAWARTO W OPISIE - UWZGLĘDNIAĆ ŁĄCZNIE
- ISTNIEJĄCE ELEMENTY WIĘZBY ZABEZPIECZYĆ PRZECIWPOŻAROWO I PRZECIW KOROZJI BIOLOGICZNEJ WG POZ. D.5.9. OPISU. ŁĄCZNIKI STALOWE ZABEZPIECZYĆ PPOŻ. WG POZ. D.16.1.2 OPISU

h pom. - wysokość pomieszczenia przed rozbiórką ścianek i sufitów

PW-9

lp	element		materiał	kolor / uwagi
10	elementy ceramiczne	odlew (klejony i kotwiony)	Sto Trass Zement Rapid 1;kotwy zestali nierdz.	
	- rekonstrukcja	wykończenie styków	Sto Deco Coll	
15	nakrywy z płytek ceramicznych – renowacja		technologia renowacji elewacji i detalu ceglanego grupy 1 - wg opisu poz. 10.5	dobrany do oryginału
16	elementy ceramiczne o rysunku złożonym - renowacja		technologia renowacji detalu ceglanego grupy 2 - wg opisu poz. 10.6	dobrany do oryginału
19	drzwi przeciwpożarowe projektowane		Mercor MCR Alpe Sp 30-1 90/200	RAL1013
20	dekle otworów w elewacji J		blacha tytan-cynk	
26	zabezp. okulusów przed ptakami		stal ocynkowana	
27	rozbiórka ścianek działowych i sufitów poddasza		bez odtwarzania	
28	zabezpieczenie konstrukcji więzby przed korozją biologiczną oraz przeciwpożarowo		preparat Ogniochron/Impregnator F40P – metodą powierzchniową	
29	zabezp. ppoż stalowych łączników konstrukcji więzby		system Flame Stal	
32	ścianka wejścia na poddasze projektowana		murowana cegły pełnej kl.150,i obustronnie tynkowana i malowana farbą akrylową	biały
34	podłoga poddasza		deski impregn., drewno iglaste, gr. 3,0 cm	
35	wymiana obudowy ścianek podniesionych części poddasza (nad aulą i w dawnej strzelnicy)		deski gr. 2.5cm, wełna mineralna 12,0 cm	
36	schody wyrównawcze poddasza z poręczami		aluminiowe systemowe	
38	wyłaz na dach stromy WD		Velux Velta VLT 033,wym. otworu 80,8x80,8	naturalny drewna
39	drabina systemowa do wyłazu na dach		stalowa, ocynkowana, z pałąkiem zabezp.	
40	okno dotwierdzające w połaci dachu OD		Velux VLT 029 o wym. 0.45 x 0.73 m	naturalny drewna
42	okładziny ceramiczne projektowane - nakrywa gzymsu odtwarzanego		kształtki klinkierowe z noskiem okrągłym, spoina do klinkieru - kolor ceglasty	ceglasty - dobrany do istn.
43	obudowa ppoż. osłon zawiesi lamp sali gimnastycznej		RIDURIT 3.80.15 – bez konstrukcji nośnej	
48	detal ceramiczny rekonstruowany oraz skrajne liście nadproża w elewacji C (detal sztukatorski do renowacji)		• Gruntowanie – Keim Fixativ • Malowanie pierwsza warstwa – farba Keim Granital plus rozcieńczalnik Keim Spezialfixativ • Malowanie druga warstwa – farba Keim Granital	dobrany do koloru detali oryginalnych poddanych renowacji
6/01÷6/46 8/01÷9/03 19/01÷19/16 20/01÷20/10 21/01÷21/02 22/01÷22/06 23/01	**STOLARKA OKIENNA** – wymiana okien na drewniane, jednoramowe z szybami zespolonymi, z zachowaniem istniejących podziałów i dekoracji (oznaczenie: nr wzoru okna / nr kolejny okna w danym wzorze)			stara biel NCS S 0502-Y

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim

HEXAGON				
Temat	PROJEKT REMONTU ELEWACJI I DACHU			
Obiekt	BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH			
Adres	59-220 LEGNICA,ul.Skarbka 4, dz.624/2 AM4,Obręb Stare Miasto			
Rysunek	RZUT PODDASZA I WIĘZBY DACHOWEJ			
Stadium	projekt wykonawczy			Data
Branża	architektura	Nr upr.	Podpis	08.2010
Projektant	arch.Jerzy Piskozub	223/87/UW 25/96/PSOZ		Skala 1:100
Współpraca	arch.Klaudia Miś			Nr rys.
Sprawdzaj.	arch.Ryszard Wlosowicz	75/80/WBPP		PW-9