

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze cpv 45100000-8</b>			
1 d.1	KNR AT-05 1651-03	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2, 57 m o wys. do 20 m <poz.6>8*3.00*12.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 288.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>288.00</b>
2 d.1	KNR AT-05 1663-03	Poszerzenia o szer. 0,72 m dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0, 73 m 24*2	m m	 48.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.00</b>
3 d.1	KNR AT-05 1663-04	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m 288.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 288.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>288.00</b>
4 d.1	KNR AT-05 1663-03- analogia	Poszerzenia o szer. 0,72 m dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0, 73 m. Rusztowanie na kratownicy nad dachem. 10	m m	 10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
5 d.1	kalk. własna	Usunięcie nieczystości organicznych i śmieci ze stropów kondygnacji 5,6,7,8, 9 1	kpl kpl	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
6 d.1	KNR 19-01 0118-01	Wywóz nieczystości organicznych samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km, 10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
7 d.1	KNR 19-01 0118-02	Wywóz samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km, Krotność = 20 10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
<b>2</b>		<b>Roboty rozbiórkowe i demontaż poz.8.5.1</b>			
8 d.2	KNR 19-01 0529-03	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki innej niż karpiówka. Dachówka mnich- mniszka na zaprawie. Dach wieży stromy, ostrostup ośmioboczny. ((3.2+2.4)*0.5*1.4+2.4*12.8*0.5)*8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 154.24	
				<b>RAZEM</b>	<b>154.24</b>
9 d.2	KNR 19-01 0425-03	Rozebranie ołączenia połaci dachu o nachyleniu ponad 120 % 154.24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 154.24	
				<b>RAZEM</b>	<b>154.24</b>
10 d.2	KNR-W 4- 01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 2.4*1.4*4+(1.4+0.8)*1.2*0.5*2*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.00</b>
11 d.2	KNR-W 4- 01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 3.2*8	m m	 25.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.60</b>
12 d.2	KNR-W 4- 01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 11.0*2	m m	 22.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.00</b>
13 d.2	KNR 19-01 1019-01	Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych o pow. do 1.0 m2 22	szt. szt.	 22.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.00</b>
14 d.2	KNR 19-01 0428-02	Rozebranie uszkodzonych desek stropów nagich. 10% pow. (17+25.6+25.6)*0.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.82	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.82</b>
<b>3</b>		<b>Roboty stanu surowego. poz.8.5.3 cpv 4526000-7</b>			
15 d.3	KNR 19-01 0312-02	Naprawa pęknięć o gł. przeszycia 1 cegły w murach z cegły gotyckiej 2	m m	 2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
16 d.3	KNR 19-01 0312-01	Naprawa pęknięć o gł. przeszycia 1/2 cegły w murach z cegły gotyckiej 2	m m	 2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
17 d.3	KNR 19-01 0314-01	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 1 cegła 10	msc msc	 10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
18 d.3	KNR 19-01 0314-02	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 2-3 cegły	msc		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		10	msc	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
19	KNR 19-01 d.3 0314-03	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 4-5 cegieł 5	msc msc	 5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
20	KNR 19-01 d.3 0639-06	Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach trudnodostępnych przy użyciu szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2 8*3.00*(36.29-25.90)-0.70*1.84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 248.07	
				<b>RAZEM</b>	<b>248.07</b>
21	KNR 19-01 d.3 0641-06	Oczyszczenie spoin ścian ceglanych na gł. do 2 cm w miejscach trudnodostępnych - pow. ponad 5,0 m2. - 60% pow. 248.07*0.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 148.84	
				<b>RAZEM</b>	<b>148.84</b>
22	kalk. własna d.3	Mycie elewacji ceglanej wg p.8.5.4.2 opisu P.W. 248.07	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 248.07	
				<b>RAZEM</b>	<b>248.07</b>
23	KNR 19-01 d.3 0629-03	Roboty odgrzybieniowe stropów drewnianych- oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy pow. ponad 5,0 m2 (17+25.6+25.6)*1.2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 163.68	
				<b>RAZEM</b>	<b>163.68</b>
24	KNR-W 4- d.3 01 0819-01	Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m2 w jednym miejscu 6.82	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.82	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.82</b>
25	KNR 19-01 d.3 0629-03	Roboty odgrzybieniowe drewna więźby- oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy pow. ponad 5,0 m2 (1.28+0.6+0.8+0.6)*154.24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 505.91	
				<b>RAZEM</b>	<b>505.91</b>
26	KNR 19-01 d.3 0405-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - koniec krokwi 6	szt szt	 6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
27	KNR 19-01 d.3 0405-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych ścian drewnianych - podwaliny i murłaty 4	m m	 4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
28	KNR 19-01 d.3 0405-08	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - zastrzały 6	m m	 6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
29	KNR K-01 d.3 0105-01	Wykucie odsłoniętego i skorodowanego zbrojenia śr. do 12 mm na pow. poziomych 6	m m	 6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
30	KNR K-01 d.3 0106-01	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach poziomych zaprawą cementowo-polimerową cz.I powłoka ochronna stali CE-RINOL MK 3	dm <sup>3</sup> dm <sup>3</sup>	 3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
31	KNR K-01 d.3 0105-08	Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw 2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
32	KNR K-01 d.3 0101-01	Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych nie malowanych 30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>
33	KNR K-01 d.3 0108-04	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach żelbetowych na powierzchniach poziomych zaprawą cementowo-polimerową - wykonanie warstwy szczepnej CERINOL ZH 30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>
34	KNR K-01 d.3 0110-03	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą cementowo-polimerową - szpachlowanie powierzchni z betonów wylewanych na ścianach szpachlą cementowo-polimerową CERINOL OF wraz ze scaleniem kolorystycznym wg P.T. 30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>
35	KNR K-01 d.3 0113-01	Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni betonowych - jednokrotne DEITEROL SLF 30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNR 19-01 d.3 0639-05	Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach trudnodostępnych przy użyciu szcztetek stalowych - pow. do 5,0 m2	m <sup>2</sup>		
		10	m <sup>2</sup>	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
37	KNR 19-01 d.3 0643-03	Odgrzybianie ścian zawilgoconych ceglanych metodą smarowania dwukrotnie-go - pow. do 5,0 m2 MYCETOX M	m <sup>2</sup>		
		10	m <sup>2</sup>	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
38	KNR 19-01 d.3 0635-06	Odgrzybianie bali i krawędziaków metodą trzykrotnego opryskiwania	m <sup>2</sup>		
		204.48+505.91	m <sup>2</sup>	710.39	
				<b>RAZEM</b>	<b>710.39</b>
39	KNR 19-01 d.3 0649-12	Impregnacje grzybobójcze łąt metodą trzykrotnego ciągłego opryskania. FO-BOS M4	m <sup>2</sup>		
		0.8*154.24	m <sup>2</sup>	123.39	
				<b>RAZEM</b>	<b>123.39</b>
40	KNR 19-01 d.3 0648-06	Impregnacje p.poż. bali i krawędziaków metodą trzykrotnego smarowania pre-paratami KROMOS 796	m <sup>2</sup>		
		204.48+505.91	m <sup>2</sup>	710.39	
				<b>RAZEM</b>	<b>710.39</b>
41	KNR 19-01 d.3 0416-09	Wymiana ołączenia dachu przy odstępie łąt ponad 24 mm	m <sup>2</sup>		
		((3.2+2.4)*1.4*0.5+2.4*12.8*0.5)*8	m <sup>2</sup>	154.24	
				<b>RAZEM</b>	<b>154.24</b>
42	KNR 19-01 d.3 0501-08	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną mnich-mniszka. Hełm wieży ostrosłu-powej ośmiobocznej. Na zaprawie i wiązanej drutem miedzianym.	m <sup>2</sup>		
		154.24	m <sup>2</sup>	154.24	
				<b>RAZEM</b>	<b>154.24</b>
43	KNR 19-01 d.3 0584-02	Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szer. ponad 25 cm z blachy mie-dzianej	m <sup>2</sup>		
		8*3.2*0.5	m <sup>2</sup>	12.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.80</b>
44	KNR 19-01 d.3 0584-10	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich lukarn z blachy miedzianej przy da-chu krytym dachówką	m <sup>2</sup>		
		24	m <sup>2</sup>	24.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.00</b>
45	kalk. własna d.3	Renowacja kuli, sztycy i kołnierza z blachy miedzianej	kpl		
		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
46	KNR 19-01 d.3 0582-02	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 15 cm z blachy miedzianej	m		
		3.2*8	m	25.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.60</b>
47	KNR 19-01 d.3 0582-04	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy miedzianej - dodatek za załamanie	szt.		
		8	szt.	8.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
48	KNR 19-01 d.3 0582-05	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy miedzianej - dodatek za wpust (sztucer)	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
49	KNR 19-01 d.3 0582-06	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy miedzianej - dodatek za rzygacz do połączenia ze zbiornikiem	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
50	KNR 19-01 d.3 0583-01	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 12 cm z blachy mie-dzianej	m		
		11.0*2	m	22.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.00</b>
<b>4</b>		<b>Roboty wykończeniowe zewnętrzne poz. 8.5.4</b>			
51	KNR 0-26 d.4 0642-01	Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, na ścianach płaskich zewnętrznych - wykonywane ręcz-nie - skucie starych tynków i wykonanie nowych na obramieniach otworów - tynk czystowapienny.	m <sup>2</sup>		
		30	m <sup>2</sup>	30.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>
52	KNR 19-01 d.4 0325-03	Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej o pow. ponad 2,0 m2	m <sup>2</sup>		
		248.07*0.6	m <sup>2</sup>	148.84	
				<b>RAZEM</b>	<b>148.84</b>
<b>5</b>		<b>Konserwacja kamienia poz.8.5.4.3 cpv 45262510-9</b>			
53	TZKNC N- d.5 K/VI 1/1-b	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień porowaty - piaskowiec	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<gzysy>30.47*0.33+24.1*0.31+24.18*0.28+<nadproża>16*(0.4+0.3)*0.8+1.06*0.8*2	m <sup>2</sup>	34.95	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.95</b>
54	TZKNC N-d.5 K/VI 2/3-a	Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia. Przyjęto 10% 34.95*100*0.1	dm <sup>2</sup> dm <sup>2</sup>	 349.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>349.50</b>
55	TZKNC N-d.5 K/VI 1/4-b	Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowej - kamień porowaty - piaskowiec. Przyjęto 5% pow. 34.95*100*0.05	dm <sup>2</sup> dm <sup>2</sup>	 174.75	
				<b>RAZEM</b>	<b>174.75</b>
56	TZKNC N-d.5 K/VI 1/6-b	Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowo-wapiennej i gipsu - kamień porowaty - piaskowiec. Przyjęto 2% 34.95*100*0.02	dm <sup>2</sup> dm <sup>2</sup>	 69.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.90</b>
57	TZKNC N-d.5 K/VI 1/7-b	Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy wapiennej - kamień porowaty - piaskowiec 34.95*100*0.02	dm <sup>2</sup> dm <sup>2</sup>	 69.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.90</b>
58	TZKNC N-d.5 K/VI 1/2-b	Mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń - kamień porowaty - piaskowiec 34.95*100	dm <sup>2</sup> dm <sup>2</sup>	 3495.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3495.00</b>
59	TZKNC N-d.5 K/VI 1/3-b	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczaniem mechanicznym - kamień porowaty - piaskowiec 34.95*100	dm <sup>2</sup> dm <sup>2</sup>	 3495.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3495.00</b>
60	TZKNC N-d.5 K/VI 1/1-b	Doczyszczanie powierzchni - kamień porowaty - piaskowiec 34.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 34.95	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.95</b>
61	TZKNC N-d.5 K/VI 1/14-b	Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - kamień porowaty - piaskowiec 34.95*100	dm <sup>2</sup> dm <sup>2</sup>	 3495.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3495.00</b>
62	TZKNC N-d.5 K/VI 1/13-b	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień porowaty - piaskowiec 34.95*100	dm <sup>2</sup> dm <sup>2</sup>	 3495.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3495.00</b>
63	TZKNC N-d.5 K/VI 2/3-a	Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia. 34.95*100	dm <sup>2</sup> dm <sup>2</sup>	 3495.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3495.00</b>
64	TZKNC N-d.5 K/VI 2/4-a	Klejenie i przytwierdzanie rozluźnionych i oberwanych elementów kamiennych. Przyjęto 5% pow. 34.95*100*0.05	dm <sup>2</sup> dm <sup>2</sup>	 174.75	
				<b>RAZEM</b>	<b>174.75</b>
65	TZKNC N-d.5 K/VI 2/5-a	Zastrzyki wgłębne. Przyjęto 1% pow. 34.95*100*0.01	dm <sup>2</sup> dm <sup>2</sup>	 34.95	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.95</b>
66	TZKNC N-d.5 K/VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia). Przyjęto 2% pow. 34.95*100*0.02	dm <sup>2</sup> dm <sup>2</sup>	 69.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.90</b>
67	TZKNC N-d.5 K/VI 5/1-b	Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni do 10 cm <sup>2</sup> . Piaskowiec. 20	szt. szt.	 20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
68	TZKNC N-d.5 K/VI 3/8-a	Wypełnienie starych wykruszonych połączeń kamieni (spoiny fugi). Przyjęto 5% pow. 34.95*100*0.05	dm <sup>2</sup> dm <sup>2</sup>	 174.75	
				<b>RAZEM</b>	<b>174.75</b>
69	TZKNC N-d.5 K/VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) 34.95*100*0.1	dm <sup>2</sup> dm <sup>2</sup>	 349.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>349.50</b>
70	TZKNC N-d.5 K/VI 2/1-a	Impregnacja lub hydrofobizacja strukturalna obiektu kamiennego "in situ" metodą "kieszeniową" lub metodą stałego przepływu impregnatu po powierzchni kamienia. 34.95*100	dm <sup>2</sup> dm <sup>2</sup>	 3495.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3495.00</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
71 d.5	kalk. własna	Zabezpieczenia przeciw ptakom- depigonale 36*2	m m	 72.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.00</b>
72 d.5	TZKNC N- K/VI 6/7-a	Kompletowanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem. Przeciętny stopień trudności. 2	obiekt. obiekt.	 2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
<b>6</b>		<b>Stolarka okienna i drzwiowa poz. 8.5.4.4 i 5 cpv 45421000-4</b>			
73 d.6	KNR-W 2- 02 1012-02	Okna krosnowe fabrycznie wykończone o pow. ponad 0.25 m2 0.27*0.68*2+0.36*1.02*2+0.38*1.02*4+0.43*1.02*6+0.46*1.02*4+0.7*0.72*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.18	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.18</b>
74 d.6	KNR 19-01 0584-07	Wykonanie i montaż podokienników o szer. 25-50 cm z blachy miedzianej (0.4*2+0.5*2+0.5*4+0.5*6+0.6*4+0.8*4)*0.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.44	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.44</b>
75 d.6	kalk. własna	Renowacja drzwi galerijki 1	szt szt	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
76 d.6		Czas pracy rusztowań grupy (poz.:5,8,9,10,11,12,15,16,17,18,20,21,22,26,27,28,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,74)			
<b>7</b>		<b>Wykończenie wewnętrzne. poz. 8.5.5 cpv 45421160-3</b>			
77 d.7	KNR-W 2- 02 1213-01	Drabiny wewnętrzne pionowe o dług. do 5 m 5.4+5.0+3.3	m m	 13.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.70</b>