




FOLTA Rynek 16/9, 59-220 Legnica					KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Otwór numer: O-4							Zał.nr. 2/3 Wiertnica: H25S				
Miejscowość: Legnica Gmina: Legnica Powiat: legnicki Województwo: dolnośląski					Obiekt: parking i droga wew, ul. Klubowa Inwestor: Gmina Legnica Wiercenie wykonał: FOLTA Projektowanie Urbanist. Geologia Dozór geologiczny: mgr Ł. Grześkiewicz					System wiercenia: mechaniczno-obrotowy						
										Rzędna terenu: 120.03 m n.p.m						
										Skala 1 : 50			Data wiercenia: 2013-10-03			
Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil Litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Ilość wałeczków	Stan gruntu	IL/ID	Grupa nośności	Nr warstwy geotech.	Geneza		
	[m.p.p.t]		[m]	[m]												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
spiralne fi 110 mm	 1.4 1.4		1.0			nasyp niekontrolowany (cegły, gruz, piasek średni, pospółka), szaro-brunatny	nN (Cł, Gr, Ps, Po)	mw (Po)				G4	I	antropog		
			BETON	1.40 1.50	nasyp niekontrolowany (cegły, gruz, piasek średni, pospółka), szaro-brunatny		nw									
BRAK POSTĘPU WIERCENIA																
OTWÓR O-5 120.10 m npm																
spiralne fi 110 mm	zw. wody nie nawiercono		1.0		1.00	nasyp niekontrolowany (cegły, gruz, piasek średni, pospółka), szaro-brunatny	nN (Cł, Gr, Ps, Po)	mw (Po)				G4	I	antropog		
BRAK POSTĘPU WIERCENIA																