

FOLTA Rynek 16/9, 59-220 Legnica					KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Otwór numer: O-1							Zał.nr. 2/1 Wiertnica: H25S			
Miejscowość: Legnica Gmina: Legnica Powiat: legnicki Województwo: dolnośląski					Obiekt: parking i droga wew, ul. Klubowa Inwestor: Gmina Legnica Wiercenie wykonał: FOLTA Projektowanie Urbanist. Geologia Dozór geologiczny: mgr Ł. Grześkiewicz				System wiercenia: mechaniczno-obrotowy						
									Rzędna terenu: 120.79 m n.p.m						
									Skala 1 : 50			Data wiercenia: 2013-10-03			
Wiercenie	Głębokość z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil Litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Ilość wałeczków	Stan gruntu	IL/ID	Grupa nośności	Nr warstwy geotech.	Geneza	
	[m.p.p.t]		[m]		[m]										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
spiralne fi 110 mm						nasyp niekontrolowany (głina próchnicza, kamienie), szaro-brunatny	nN (Gh, K)	w				G4	I	antropog	
				0.80	nasyp niekontrolowany (głina, cegły), szaro-brunatny	nN (G, Cł)									
				1.50	namuł, ciemny szary	Nm	m	4/4	pl	IL=0,30	II	a-IQp-h			
				2.50	głina pylasta, szaro-brunatna	Gπ	mw	1/1	tpl	IL=0,10	G3		IIIb		
				3.00											